



PREFEITURA DE
CORUMBÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ MS
LIDO NA SESSÃO DIA 24 AGO 2026

SECRETARIA GERAL
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos

Ofício nº 362/2026/SISP

Corumbá/MS, 20 de agosto de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
Ubiratan Canhete de Campos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Corumbá
Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/nº, Paço Municipal, Bairro Dom Bosco
Corumbá-MS

Ref. Requerimento de Urgência Especial nº 252/2026/Autora Vereadora Nanah Cordeiro/Ofício nº 1.281/2026 de 05.8.2026.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 1.281/2026, cujo anexo trata do Requerimento de Urgência Especial nº 252/2026, que foi elaborado pela Vereadora Nanah Cordeiro e reitera o Requerimento nº 325/2026, o qual solicita, com a máxima urgência, a realização de vistoria técnica e a imediata execução de manutenção e reparo nos dispositivos de drenagem pluvial (bocas de lobo/galerias) localizados na Rua Luiz Feitosa Rodrigues, esquina com a Rua Dom Pedro I, e na mesma via, esquina com a Rua Dom Pedro II, ambos os locais no Bairro Nossa Senhora de Fátima, vimos, pelo presente, encaminhar, em anexo, CI nº 11/2026/Gerência de Manutenção de Vias a Vossa Excelência, contendo informações requisitadas nos documentos supracitados.

Sem mais, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecemos o compromisso dos Vereadores dessa Casa de Leis com este Município e manifestamos protestos de distinta consideração.

Atenciosamente,

Jossily
Jossily Godoi da Silva

Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 579, de 05 de junho de 2025.

Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco - Corumbá/MS

CÂMARA MUNICIPAL	
CORUMBÁ - MS	
PROTOCOLO Nº	1009/26
DATA	24/08/2026
RECEBIDO	
VISTO	



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

CI Nº 11/2026/GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS

DE: Gerência de Manutenção de Vias - Alessandra Oliveira dos Reis

PARA: Assessoria Jurídica

REF.: Ofício 1281/2026 – Requerimento de Urgência Especial nº252/2026

Caros Senhores,

Cumprimentando-os e, em resposta ao solicitado no Requerimento de Urgência Especial nº 252/2026 e Requerimento nº 325/2026, esta gerência de manutenção de vias informa que após vistoria realizada nos locais indicados no já mencionado requerimento, o encontrado no local difere, em partes, do que está descrito. A saber:

- Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua dom Pedro I – Bairro Nossa Senhora de Fátima. O dispositivo de drenagem localizado neste encontro de ruas está com a sua estrutura em bom estado de conservação não apresentando avaria grave. A abertura de um dos dispositivos é avantajada, pois no local há grande vazão pluviométrica que precisa ser captada a fim de evitar o despraiamento da água e possível inundação. Seguem fotos.

- Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua dom Pedro I – Bairro Nossa Senhora de Fátima, o dispositivo é antigo e realmente necessita de manutenção corretiva. Os serviços de sinalização viária já foram realizados e os reparos estão sendo realizado na data de hoje, dia 21 de agosto de 2026.

[Assinatura]



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 01 – boca de lobo, Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua Dom Pedro I – dispositivo em bom estado de conservação, necessitando de limpeza, já executada. A abertura da boca é avantajada devido ao grande volume de água a ser captado no local.



Foto 02 – Caixa de passagem, Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua Dom Pedro I – dispositivo em bom estado de conservação, necessitando de limpeza e encaixe, já em execução.



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 03 – Caixa de passagem, Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua Dom Pedro I – dispositivo em perfeito estado de conservação, necessitando de limpeza, já executada.



Foto 04 – boca de lobo, Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua Dom Pedro II – dispositivo antigo sem uma das peças de trilho. Manutenção em execução com sinalização já executada.

2



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 05 – boca de lobo, Rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com Rua Dom Pedro II – dispositivo antigo sem uma das peças de trilho. Manutenção em execução com sinalização já executada.

Sendo só o que tinha para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Corumbá/ MS, 21 de agosto de 2026.

Alessandra Oliveira dos Reis
Engenheira Civil CREA 8496/MS
Gerente de Serviços de Manutenção de Vias
Portaria “p” nº 83, 13 de janeiro de 2025