




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
GABINETE DO VEREADOR
MARIO ROBERTO SEVERINO FERREIRA

Protocolo n.º <u>60</u> Recebido <u>14/03/2025</u> Protocolista <u>[assinatura]</u>	INDICAÇÃO Nº 005/2025	APROVADO <input checked="" type="checkbox"/> REJEITADO <input type="checkbox"/>  Ayrton Ferreira Marques Presidente MDB
AUTOR: Vereador Mario Roberto Severino Ferreira		

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

O Vereador que esta subscreve, indica à mesa Diretora, depois de ouvido o colendo Plenário para que seja enviado este expediente com a presente proposição ao **Excelentíssimo Sr. Oswaldo Mochi Junior Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, ao Excelentíssimo Sr. Jader Lins Filho Coordenador Técnico Operacional GERAQ Sanesul-Aquidauana MS e ao Sr. Odenir Ramão da Silva Farias Supervisor de Unidade da Sanesul Bodoquena MS referindo-se ao problema da baixa pressão d'água existente nas ruas Ulisses Guimarães e a Avenida Antônio Pedro de Lima em Bodoquena-MS.**

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação justifica-se no fato de várias residências localizadas na Rua Ulisses Guimarães e na Avenida Antônio Pedro de Lima no perímetro de pelo menos três quadras que corresponde desde o Restaurante Vitoria, posto Confiança até a Igreja Quadrangular, Igreja Batista e várias residências no contorno que sofrem com o problema de baixa pressão na rede de água dificultando a chegada da mesma nas caixas d'água.

O sr Marcelo Araujo de Carvalho pastor da Igreja Batista entrou com um pedido de verificação de baixa pressão no Escritório da Sanesul Bodoquena MS, no dia 14 de outubro de 2024 com numero de protocolo 02374202400070247 (em anexo). Tal solicitação foi atendida de imediato e foi constatada a baixa pressão na rede, mas não foi solucionado o problema, o qual persiste e agravou com a implantação da rede de drenagem na rua Antonio José Neto. Procurei várias famílias da região que confirmaram essa situação.

Na certeza que haverá uma manifestação favorável em entender esta necessidade, pois a solução desse problema beneficiará as famílias da região.

Plenário Leônidas Alves dos Santos, 14 de Março de 2025.

Rua Yosio Okaneco, 632 – Centro – CEP 79390 000 – Bodoquena-Ms.
adm@camarabodoquena.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
GABINETE DO VEREADOR
MARIO ROBERTO SEVERINO FERREIRA

Protocolo n.º	INDICAÇÃO Nº 005/2025	APROVADO <input type="checkbox"/>
Recebido/...../.....		REJEITADO <input type="checkbox"/>
Protocolista.....		
AUTOR: Vereador Mario Roberto Severino Ferreira		

Gleyziane Parente Silva
Vereadora
PSDB

Cristiane Ferreira Siqueira
Vereadora
PP

Ayrton Ferreira Marques
Vereador
MDB

Mario Roberto Severino Ferreira
Vereador

Edineyd de Carvalho (Neguinha)
Vereadora
MDB

João de Paulo Rodrigues
Vereador
União Brasil.

Diogenes Pereira
Vereador
PSD



Protocolo de Solicitação de Serviços

Número da SS 120301020	Data do Pedido 14/10/2024 11:08:00		
Descrição do Serviço Solicitado VERIFIC.DE BAIXA PRESSAO LOCAL		Endereço PEDRO ANTONIO DE LIMA,AV 00120 -	
Inscrição 65.215.00.003.162.0675.000	Matricula 65627405	Localidade BODOQUENA	Data Prometida 16/10/2024 11:08:00
Atendente 2721 - SERGIO BORGES LEAL	Solicitante MARCELO ARAUJO DE CARVALHO	Telefone 67992841111	
Observação VERIFICAÇÃO DE BAIXA PRESSAO LOCAL - CLIENTE SOLICITA VERIFICAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO, INFORMA QUE DIARIAMENTE OCORRE FALTA D'AGUA DEVIDO A BAIXA PRESSÃO E SOLICITA A RESOLUÇÃO DO REFERIDO PROBLEMA.			

25/10/2024, 11:58

about:blank

Obrigado por sua participação!

Para acompanhar o andamento da sua manifestação, anote e guarde o número de protocolo a seguir:

Número de protocolo:

02374202400070247

Email utilizado:

marcelotempodeus@gmail.com

Para consultar sua Manifestação

Cidadão cadastrado Acesse o sistema (com seu usuário e senha) e consulte todas as manifestações que você cadastrou no sistema.

Cidadão sem cadastro no sistema Informe o número do protocolo e o código de acesso

Resposta de serviço solicitado em				16/10/2024 11:08:00			
<input type="checkbox"/>	Somente Informação	<input checked="" type="checkbox"/>	Aguardar a realização do serviço	<input type="checkbox"/>	Retornar ao Escritório de Atendimento	<input type="checkbox"/>	Ligar no Call Center 0800 0676010