



PREFEITURA DE
CORUMBÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
LIDO NA SESSÃO DIA 19/08/2026
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos

Ofício nº 356/2026/SISP

Corumbá/MS, 19 de agosto de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
Ubiratan Canhete de Campos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Corumbá
Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/nº, Paço Municipal, Bairro Dom Bosco
Corumbá-MS

Ref. Requerimento nº 108/2026/Autor Vereador Jovan Temeljkovitch/Ofício nº 494/2026 de 14.4.2026.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 494/2026, cujo anexo trata do Requerimento nº 108/2026 de autoria do Vereador Jovan Temeljkovitch, o qual solicita, em caráter de urgência, a designação de equipe técnica especializada (engenheiros) para a realização de vistoria e análise estrutural na Rua Delamare, no trecho compreendido entre as Ruas José Fragelli e Marechal Deodoro, vimos, pelo presente, encaminhar, em anexo, CI nº 10/2026 da Gerência de Manutenção de Vias como resposta ao requisitado no documento supracitado.

Sem mais, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecemos todos os Vereadores dessa Casa de Leis pelo compromisso com Corumbá e manifestamos protestos de respeito.

Atenciosamente,

Jossielly
Jossielly Godoi da Silva
Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" nº 579, de 05 de junho de 2025.

Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco – Corumbá/MS

CÂMARA MUNICIPAL	
CORUMBÁ - MS	
PROTOCOLADO	9913/26
DATA	21/08/26
RECEBIDO	
VISTO	



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

CI Nº 10/2026/GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS

DE: Gerência de Manutenção de Vias - Alessandra Oliveira dos Reis

PARA: Assessoria Jurídica

REF.: Ofício 494/2026 – Requerimento nº108/2026

Caros Senhores,

Cumprimentando-os e, em resposta ao solicitado no requerimento nº 108/2026, esta gerência de manutenção de vias informa que após vistoria realizada na galeria de águas pluviais, existente na Rua Delamare, trecho compreendido entre as Ruas José Frageli e Marechal Deodoro, constatou-se que a mesma está com uma das travessias corrompida, o que gerou o estrangulamento do fluxo das águas, devido ao entulho gerado pelo colapso da passagem. Como medida emergencial, solicitamos à secretaria de infraestrutura que elaborasse junto ao corpo técnico de engenharia, projeto estrutural de nova travessia, para após efetivar contratação emergencial, com o intuito de possibilitar o trânsito dos moradores do local. Os serviços de limpeza e manutenção para desobstrução do canal, já foram executados.

Para o futuro, esta gerência solicitou junto a secretaria de infraestrutura, estudos de viabilidade para desviar o fluxo das águas pluviais. A galeria passará a correr na caixa de rua e/ou calçada, finalizando assim, a passagem por áreas particulares.

Segue breve relatório fotográfico do encontrado no local.



Foto 01 – Passagem corrompida, entulhos obstruindo o fluxo de água



Estado de Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 02 – passagem corrompida

Sendo só o que tinha para o momento,

Atenciosamente,

Corumbá/ MS, 18 de agosto de 2026.

Alessandra Oliveira dos Reis
Engenheira Civil CREA 8496/MS
Gerente de Serviços de Manutenção de Vias
Portaria “p” nº 83, 13 de janeiro de 2025