



CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AV ANTERO LEMES DA SILVA

Indicação: 597 / 2023

Data 29/09/2023



Elielv da Silva Vaz

Primeiro Secretário

Responsável: Vereador(a) Cleyton Martins

LIDO

EM 03/10/2023
Indicação


Gláucio Pereira Figueiredo
Presidente

03/10/2023
APROVADO

Indico à Mesa Diretora, ouvida esta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente a Excelentíssima Senhora Vanda Cristina Camilo, Prefeita do Município de Sidrolândia – MS, com cópias a Senhora Viviane Rodrigueiro Grance, Secretária de Educação, da seguinte solicitação:

Solicitação

Solicito que seja providenciado as instalações de ares-condicionados nas salas de aula na Escola Municipal Pedro Aleixo, também que seja realizado a manutenção dos banheiros, a limpeza da fossa da cozinha que fica localizado ao lado do bebedouro, que seja colocado cortinas nas salas de aula, lousas brancas novas, a manutenção da parede da sala do 8º ano que está caindo e a troca de vidros nas janelas que se encontram quebradas.

Justificativa

A instalação de aparelhos de ar-condicionado, oferece um ambiente saudável e minimamente confortável ao aluno sendo uma ferramenta eficaz nos resultados do processo de aprendizado. Tendo visto, que muitas salas de aula desta unidade os ventiladores não estão funcionando, e com as altas temperaturas que o nosso município enfrenta, mesmo com ventiladores, não conseguem manter uma temperatura dentro de um índice agradável, além dos barulhos externos que muitas das vezes obriga o profissional a manter as portas e janelas fechadas para conseguirem ministrar suas aulas.

Também é importante a manutenção dos banheiros, sendo que tanto no banheiro masculino quanto no banheiro feminino os vasos encontram-se entupidos e interditados. Janelas nas salas de aula estão quebradas, precisa trocar os vidros, além de outras manutenções que devem ser realizadas no local, sendo que a parede do 8º ano encontra-se com uma rachadura enorme. É necessário a instalação de cortinas, visto que a entrada do sol nas salas de aula estão dificultando a realização das atividades escolares pois a luz atrapalha a visão e assim o desempenho dos alunos.

Ao lado do bebedouro, a fossa da cozinha se encontra cheia, assim transbordando a água e criando uma poça enorme com um forte cheiro, assim podendo contaminar não apenas o ambiente, mas também os alunos, prejudicando a saúde deles. Por isso é necessário a manutenção dessa fossa, que faça a limpeza para que o problema seja resolvido.